

## لوله ها و شلنگ ها

PU  $\phi 4 \dots 16 \text{ mm}$ ,  $\phi 1/8 \dots 1/2 \text{ inch}$

### اطلاعات فنی

میانگین: هوای فشرده، مایع طبیعی یا  
مایعات دیگر لطفا پیرسید  
مقاومت دمایی: هوا، آب  
ماده: پلی اورتان

• صد در صد مواد تازه  
• آرم سفارشی موجود (درخواست MOQ)  
• سبک و کم هزینه  
• در سایزها و رنگ های گسترده برای انتخاب  
• شلنگ های پلی اورتان در سیستم پمپ باد و  
اتوماسیون و پروسه غذایی و روبات های الکتریکی  
به طور گسترده استفاده میشوند



### • شلنگ پلی اورتان (نرمال)

مدل	متر از در بسته بندی	قطر بیرونی	قطر داخلی	حداکثر فشار کاری (bar)	حداقل شعاع خمش (mm)	فشار ترکیبگی (bar)		
PU0425-100M	100 meters	4 mm	2.5 mm	10	10	35	17	14
PU0640-100M	100 meters	6 mm	4 mm	10	15	33	16	14
PU0850-100M	100 meters	8 mm	5 mm	10	18	36	18	16
PU0855-100M	100 meters	8 mm	5.5 mm	9	20	30	14	12
PU0860-100M	100 meters	8 mm	6 mm	-	-	-	-	-
PU1065-100M	100 meters	10 mm	6.5 mm	9	25	31	16	14
PU1080-100M	100 meters	10 mm	8 mm	-	-	-	-	-
PU1280-100M	100 meters	12 mm	8 mm	9	35	30	17	12
PU1410-100M	100 meters	14 mm	10 mm	8	45	28	15	12
PU1612-100M	100 meters	16 mm	12 mm	8	70	27	14	12
PU1613-100M	100 meters	16 mm	13 mm	-	-	-	-	-
PU1/8-100M	100 meters	1/8 inch	0.079 inch	10	10	37	18	15
PU3/16-100M	100 meters	3/16 inch	0.126 inch	10	10	35	17	14
PU1/4-100M	100 meters	1/4 inch	0.167 inch	10	15	33	16	14
PU3/8-100M	100 meters	3/8 inch	0.25 inch	9	20	31	15	13
PU1/2-100M	100 meters	1/2 inch	0.333 inch	9	35	28	15	12

تست در دمای  $-10^{\circ}\text{C} \dots +20^{\circ}\text{C}$

### • پلی اورتان کلاس (A)

مدل	متر از در بسته بندی	قطر بیرونی	قطر داخلی	حداکثر فشار کاری (bar)	حداقل شعاع خمش (mm)	فشار ترکیبگی (bar)		
PU0425A-100M	100 meters		2.5 mm	12	10	39	21	18
PU0640A-100M	100 meters		4 mm	12	15	37	20	18
PU0850A-100M	100 meters		5 mm	12	18	40	22	20
PU0855A-100M	100 meters		5.5 mm	12	20	34	18	16
PU1065A-100M	100 meters		6.5 mm	12	25	35	20	18
PU1280A-100M	100 meters		8 mm	12	35	34	21	16
PU1410A-100M	100 meters		10 mm	10	45	32	19	16
PU1612A-100M	100 meters		12 mm	10	70	31	18	16
PU1/8A-100M	100 meters		0.079 inch	12	10	40	22	19
PU3/16A-100M	100 meters		0.126 inch	12	10	39	21	18
PU1/4A-100M	100 meters		0.167 inch	12	15	37	20	18
PU3/8A-100M	100 meters		0.25 inch	12	20	35	20	18
PU1/2A-100M	100 meters		0.333 inch	10	35	34	21	16

تست در دمای  $-10^{\circ}\text{C} \dots +20^{\circ}\text{C}$